

A30-PH 系列 酸鹼度/氧化還原電位傳送器 PH/ORP Transmitter

感謝您購買本公司產品

- 使用前請詳閱本使用說明書。
- 因產品持續改善緣故,本體規格與說明書內容或有不同,請以實物爲主。
- 請妥善保存本說明書,以利後續使用與維護保養參考之需。

目錄

使用注意事項	2
本機規格與特點	3
規格	3
特點	4
安裝說明	5
安裝	5
接線	6
操作說明	7
主畫面說明	7
按鍵定義	7
操作流程說明	8
功能設定	9
校正	12
pH 校正	12
ORP 校正	16
保養維護	17
問題及故障排除	18

使用注意事項

- 請依照本機接線說明正確配線,確認無誤後方可送電。
- ◆ 本機正面有基本的防水防塵設計,背面接點則無,故建 議安裝在有遮風避雨之處,並注意避開高溫高濕、腐蝕 性及陽光直射位置,以避免提早損壞。



- 請使用電極專用的電纜線,不可使用一般電線代替,以避免測量信號被干擾。
- 建議在電源線及大動力控制裝置之線圈端加裝突波吸收器,以消除突波干擾。
- 建議使用本機繼電器配合較大功率的繼電器來驅動加藥機。

確認包裝內容

請確認包裝內容物是否如下表所示,如發現內容有誤或外觀有毀損時,請與本公司聯繫。

項目	名稱	數量	備註
1	傳送器	1	
2	短路片	1	已安裝於傳送器
3	固定卡扣	2	已安裝於傳送器

本機規格與特點

規格

型號	A30-PH-E / A30-PH-S		
測量項目	酸鹼度	氧化還原電位	溫度
測量範圍	-2.00~16.00 pH	-1999~1999 mV	-30.0~130.0 °C
解析度	0.01 pH	1 mV	0.1 °C
準確度	±0.01 pH	±0.1% F.S.	±0.2 °C
溫度輸入	NTC10K	、NTC30K、PTC1K 或	手動設定
溫度補償		自動溫度補償	
工作環境溫度	0~50 °C		
儲存環境溫度	-20~70 °C		
校正模式	內建標液、手動標液、製程校準三種模式		
校正點數	單點或二點校正		
顯示螢幕	繪圖型 LCD 顯示器		
背光	關閉/恆亮/自動(按鍵動作時背光亮)		
語言	英文/簡體中文/繁體中文		
電流輸出	0~20 mA 或 4~20 mA,隔離式,最大負載 500 Ω		

電源	100V~240 VAC±10%, 50/60 Hz	
功率	6W Max.	
安裝方式	盤面式	式安裝
本機尺寸	48mm(H) × 96mn	m(W) × 110mm(D)
開孔尺寸	45.5mm(H) × 91.5mm (W)	
重量	approx. 0.3 Kg	
	A30-PH-E	A30-PH-S
繼電器	_	二組繼電器
繼電器模式	-	關閉/高點/低點控制 Max. 250 VAC 5A


特點

- 32 位元 ARM 單晶片,反應速度快
- 體積小,安裝不佔空間
- 大屏幕 LCD 顯示
- 直覺式圖像與選單操作方式
- 輸入阻抗>10¹³Ω可有效減少 pH 電極內部阻抗造成的信號偏移或不穩
- 可設定密碼保護防止非管理人員操作
- 符合安規的電源模組


安裝說明


安裝

建議盤面開孔尺寸與安裝方式如下圖所示,實際安裝時請依現場狀況調整。



盤面開孔間距






安裝示意圖

接線





請先關閉電源,依下表端子說明接線完成後方可上電。


編號	端子說明	編號	端子說明
1	GLASS 接電極專用纜線中心透明線	10	N/A 空接
2	GLASS 與編號 1 同,接線時擇一	11	MA+接電流輸出 0/4~20mA 正端
3	REF 接電極專用纜線外層網線	12	MA-接電流輸出 0/4~20mA 負端
4	GND 與端子 3 短路或接 SG(見下圖)	13	RLY1_NO 爲繼電器一常開接點
5	N/A 空接	14	RLY1_COM 爲繼電器一共接點
6	N/A 空接	15	RLY2_NO 爲繼電器二常開接點
7	TEMP 接溫度感測器一端	16	RLY2_COM 爲繼電器二共接點
8	GND 接溫度感測器另一端	L	AC_L 接交流電源 L 端
9	N/A 空接	N	AC_N 接交流電源 N 端



將專用纜線中心線的黑色導電橡皮剝除後接 GLASS,外層網線揉成線狀接 REF,可外加歐式端子以利接線。








操作說明

主畫面說明



- 1)測量狀態/警示狀態
- 4)4-20mA 電流輸出
- 7pH/ORP 單位

- ②繼電器一開啟
- ⑤pH/ORP 測值
- 8 温度單位

- ③繼電器二開啟
- 6 温度測值

按鍵定義


畫面	ā	SET	•	>	ENT
測	量模式	進入項目選單	無	無	無
設	第一層 項目 選單	返回上一層的測量模式	左移反白方塊	右移反白方塊	進入該項目的 參數列表
定 / 校	第二層 參數 列表	返回上一層的項目選單	左移反白方塊	右移反白方塊	進入該參數的 調整狀態
正	第三層 調整 狀態	返回上一層的參數列表	上移 Check 選 項或減少數値		確認選項或數値

操作流程說明

以下流程以修改測量參數爲例,請依相同邏輯進行其它功能設定。



測量狀態




按 SET 鍵返回測 量狀態畫面



按 SET 鍵進入第一層功能設定畫面

第一層 功能設定



按△鍵或▷鍵 移動反白方塊 至修改的功能

按 SET 鍵返回第 一層功能設定畫 面



按 ENT 鍵進入 該功能的第二 層參數列表

第二層 參數列表

Mode	Filter	
■ pH = opp	10	
□ ORP		

按鍵或▷鍵移動反白方塊至修改的參數

按 SET 鍵返回第二 層參數列表畫面



按 ENT 鍵進入 該參數的第三 層調整狀態

第三層 調整狀態

Mode	Filter	
■ pH □ ORP	10	

調整狀態下參數 將閃爍顯示,按 <>鍵或▷鍵選擇 參數項目,或調 整參數的數值

功能設定

以下爲本機功能設定總表。

項目	參數	選項/範圍	功能說明
		酸鹼度(pH)	主畫面顯示酸鹼度值
測量	測量模式	氧化還原(ORP)	主畫面顯示氧化還原電位值
	測値濾波	1~120	數值越小,反應越靈敏 數值越大,反應越遲鈍
		手動(Manual)	可手動輸入溶液溫度
	溫度模式	NTC10K	溫度感測器類型為 NTC10K
	/画及保工	NTC30K	溫度感測器類型為 NTC30K
温度		PTC1K	溫度感測器類型為 PTC1K
₩ .c	溫度單位	°C	攝氏單位
		°F	華氏單位
	偏移量	-30~130	Manual 模式時為溫度數值 NTC10K、NTC30K 與 PTC1K 模式為 溫度偏移量
	再法提升	0~20mA	測值對應範圍 0~20mA
電法松山	電流模式	4~20mA	測值對應範圍 4~20mA
電流輸出	0/4mA	酸鹼度(pH): -2~16pH 氧化還原(ORP): -2000~2000mV	電流 0/4mA 對應的測值設定

	20mA	酸鹼度(pH): -2~16pH 氧化還原(ORP): -2000~2000mV	電流 20mA 對應的測值設定
		關閉(Off)	繼電器關閉
	繼電器 模式	低點(Low)	測值低於設定值,繼電器啟動,測 值高於(設定值+遲滯值)時關閉
繼電器 1	, and	高點(High)	測值高於設定值,繼電器啟動,測 值低於(設定值-遲滯值)時關閉
繼電器 2 R2	設定値	酸鹼度(pH): -2~16 pH 氧化還原(ORP): -2000~2000 mV	依測値變化,繼電器啟動判定
A30-PH-S ONLY	遲滯値	酸鹼度(pH) / 氧化還原(ORP): 約測量範圍的 50%	 低點(Low):繼電器在測值低於設定值後作動,測值高於(設定值+遲滯值)時關閉 高點(High):繼電器在測值高於設定值後作動,測值低於(設定值-遲滯值)時關閉
測試 ₩4-20 ₩RLY1 □ RLY2	12mA 校準	±1mA	輸出 12mA 電流供接收端 PLC 或紀錄器校準,按 錄器校準,按 鍵或▷鍵調整電流偏移值,使接收端數值為 12mA。按ENT 鍵確認後,本機的電流輸出值將加上此偏移量。
	繼電器1	關閉(Off)	開啟繼電器1

		開啟(On)	關閉繼電器 1
	似 声 見つ	關閉(Off)	開啟繼電器 2
	繼電器2	開啟(On)	關閉繼電器 2
		關閉(Off)	背光關閉
背光	背光模式	開啟(On)	背光恆亮
;Q:	月儿悮八	自動(Auto)	按鍵操作時亮背光,30 秒無動作關閉背光
語言		English	文字設爲英文顯示
Ā	語言	簡體中文	文字設爲簡體中文顯示
		繁體中文	文字設爲繁體中文顯示
		關閉(Off)	密碼關閉
_ 密碼_	密碼模式	開啟(On)	密碼開啟,須輸入正確密碼才能進 入設定選單
8	修改密碼	確認(Yes)	更換密碼
	多以在心病	取消(No)	不更換密碼
	新密碼	0001~9999	選擇更換密碼後,才可設定新密碼 預設密碼: 1111
系統		產品型號(Model)	產品型號
<u>SYS</u>	系統	硬體版本(HW)	硬體版本
		軟體版本(SW)	軟體版本
松工		內建標液	選擇常見的標準緩衝液作校正
校正	校正方法	手動標液	手動輸入任意標準緩衝液數值
ت		製程校準	調整 pH/ORP 測値偏移量


校正

爲避免電極老化造成測值失真,建議使用者定期進行電極校正與淸洗。



pH 校正

在 pH 模式下,本機提供了內建標液(Std. Sol.)、手動標液(Manual)、製程校準(Proc. Cal.)三種校正方法,校正流程說明如下。





按 SET 鍵進入 功能設定畫面



按△鍵或▷鍵 移動反白方塊 至校正功能



按 ENT 鍵進入上 次校正結果畫面

Cal. Mode	Offset	Slope
Std. Sol.		-59.12
■ 7.00 pH	Proc. Devi.	mV/pH
■ 10.01 pH	0.00 pH	100.0%



按 ENT 鍵進入選 擇校正模式畫面

Cal. Mode	
■ Std. Sol.	
□ Manual	
□ Proc.Cal.	

按 ENT 鍵依所 選校正模式開 始進行校正, 見後續說明

(1) 內建標液

Cal. Mode	
■ Std. Sol.	
□ Manual	
□ Proc.Cal.	

選擇內建標液校正 (Std. Sol.)模式



按 ENT 鍵開始進行 第一點校正,將電 極放入第一點校正 液中

● **1st Point** 選擇第一點標 準液

- 1st Point Start Cal. Next Point
 □ 6.86 pH 0.0mV □ End
 7.00 pH 25.0°C Start
- Start Cal. 按 ENT 鍵開始 校正,本機將進行讀值穩 定度判定
- Nexp Point 選擇結束校 正或進行第二點校正



End 按 ENT 鍵結束, 只做單點校正 Start 按 ENT 鍵開始進 行第二點校正,將電極 放入第二點校正液中

2nd Point	Start Cal.	
□ 9.18 pH		
■ 10.01 pH	25.0°C	
□ 11.88 pH		

- **2nd Point** 選擇第二點 標準液
- Start Cal. 按 ENT 鍵開始 校正,本機將進行讀值 穩定度判定

	校正成功後自動
₹	跳至校正結果

Cal. Mode	Offset	Slope
Std. Sol.	0 . 0mV	-59.12
■ 7.00 pH	Proc. Devi.	mV/pH
■ 10.01 pH	0.00pH	100.0%

(2) 手動標液

Cal. Mode	
□ Std. Sol.	
■ Manual	
□ Proc.Cal.	

選擇手動標液校正 (Manual)模式



按 ENT 鍵開始 進行第一點校 正,將電極放入 第一點校正液中

1st Point	Start Cal.	Next Point
7.00 pH	0 . 0mV	□ End
	25.0°C	■ Start

● 1st Point 設定第一點標準液數値
● Start Cal. 按 ENT 鍵開始

● Start Cal.按 ENT 鍵開始 校正,本機將進行讀值穩 定度判定

● Nexp Point 選擇結束校 正或進行第二點校正



End 按 ENT 鍵結束, 只做單點校正 Start 按 ENT 鍵開始進 行第二點校正,將電極 放入第二點校正液中

2nd Point	Start Cal.	
10.01 pH	-177.3mV	
	25.0°C	



校正成功後自動 跳至校正結果

Cal. Mode	Offset	Slope
Manual	0 . 0mV	-59.12
7.00pH	Proc. Devi.	mV/pH
10.01pH	0.00pH	100.0%

- 2nd Point 設定第二點 標準液數値
- Start Cal. 按 ENT 鍵開始 校正,本機將進行讀值 穩定度判定

(3) 製程校準

Cal. Mode	
□ Std. Sol.	
□ Manual	
■ Proc.Cal.	

選擇製程校準(Proc. Cal.)模式



按 ENT 鍵進入 校正畫面

Deviation	Mea. Val.	Temp. Val.
0.20pH	7.20pH	25.0°C

- Deviation 設定 pH 偏移量Mea. Val. 顯示調整後的測量 値(加上偏移量)
- Temp. Val.顯示溫度値




設定完偏移量後 按 ENT 鍵確認

Cal. Mode	Offset	Slope
Proc. Cal.	0 . 0mV	-59.12
	Proc. Devi.	mV/pH
	0.00pH	100.0%

ORP 校正

爲避免電極老化造成測值失真,建議使用者依所需定期進行電極校正與淸洗。在 ORP模式下,本機提供手動調整電壓偏移值方法,將 ORP 電極放置已知測值的標準液中,調整電壓偏移值使測值與標準液相同。





按 SET 鍵進入功能設定畫面



按△鍵或▷鍵 移動反白方塊 至校正功能



按 ENT 鍵進入上 次校正結果畫面

Cal. Mode	Deviation	
Manual	Om∀	



按 ENT 鍵 顯示校正 結果畫面



將電極放入標準 液中,按 ENT 鍵開始校正

Deviation	Mea. Val.	Temp. Val.
0.20pH	7.20pH	25.0℃

- **Deviation** 設定 ORP 偏 移量
- Mea. Val. 顯示調整後的 測値(加上偏移量)
- Temp. Val. 顯示溫度值

保養維護

- 本機表面若有沾污時建議以淸水擦拭即可,平時無須做額外保養。
- 本機正面有基本的防水防塵設計,但背面接點部分則無, 故建議安裝有遮風避雨之處以避免造成損壞。



- 由於電極在不同的工作環境中,老化程度也不同,爲避免電極老化造成測值失 眞,建議使用者依所需定期進行電極清洗,清洗時可先以樣品的溶劑沖洗電極後 再以純水沖洗,若電極通透孔有下述阻塞情形,則可使用特殊的清潔溶液:
 - (1) 硫化銀阻塞:使用含有硫脲(thiourea)的通透孔清潔液。
 - (2) 氯化銀阻塞:將電極浸泡於濃氨水中。
 - (3) 蛋白質阻塞:使用含蛋白酶(pepsin)及鹽酸的電極清潔液。
 - (4) 其他阻塞:浸泡於 0.1mol/L HCl 並以超音波清洗機(ultrasonic)清潔。
- 電極若有老化造成測値失真,可嘗試進行再生程序如下:
 - (1) 將電極浸泡在 0.1N HCl 中 12 小時, HCl 液面高度需高過鹽橋
 - (2) 使用純水、蒸餾水沖洗電極
 - (3) 更換電極內電解液(部分電極非液態電解液,則不需更換)
 - (4) 將電極移至 3M KCl 浸泡 12 小時
 - (5) 重新進行校正,若斜率無法回復到 95~105%間,則需更換新電極
- 標準液建議每次更換,也可根據 NIEA 環檢法規建議分裝,使用後不超過一週。

問題及故障排除

訊息/現象	可能原因	可能的排除方法
Error1	零點電位值超過上下限	請更換標準液請做電極保養或更換新電極
Error2	斜率值超過上下限	請更換新的標準液請做電極保養或更換新電極
Error3	校正時測値不穩定	 做電極保養或更換新電極 參考"測値不穩定"說明
Error4	校正時溫度超過 0~50°C	請確認溫度是否正常調整標準液溫度至適當溫度範圍參考"溫度値不正確"說明
畫面不動, 按鍵無作用	錯誤當機	請重新上電,若無法排除,請
主測値顯示	測値超出測量範圍電極接觸不良或損壞	以第三方儀器確認合理的測值檢查測量範圍設定是否正確目視電極有無附著物或氣泡檢查接線是否正常
溫度顯示	溫度感測器	以第三方儀器確認合理的溫度値檢查接線是否正常
無顯示畫面或缺部分字畫	• LCD 螢幕排線鬆脫 • LCD 螢幕故障	若有專業人員可在本機斷電後打開本機, 重新將排線扣緊,若無法排除請聯繫供應 商
無背光	• LCD 背光接線鬆脫 • 背光 LED 故障	若有專業人員可在本機斷電後打開本機, 重新將接線扣緊,若無法排除請聯繫供應 商

測値不穩定	電極或電纜線受到干擾電極或電纜線故障移動平均值設定太小通透孔(junction)阻塞電極測頭有附著氣泡	 使用 pH 電極專用電纜線 請確認電纜線有無照本機建議方式配線,並目視接線及電纜有無損壞 本機及電纜線附近有無大功率機器如馬達或電磁閥干擾 調高移動平均値 參考保養維護說明,進行電極淸洗 輕微攪拌或輕敲電極以去除氣泡
測値不正確	電極配線錯誤製程校準不正確設定溫度補償錯誤電極老化硬體故障	 請確認電纜線有無正確接線,並目視接線及電纜有無損壞 確認溫度値是否正確 稍微拉動接線確認有無鎖緊 目視接線有無與其它線短路 重新校正 聯繫供應商
温度値不正確	溫度感測器故障溫度接線錯誤	請確認溫度感測器有無正確接線稍微拉動接線確認有無鎖緊目視接線有無與其它線短路聯繫供應商
無法進入設定選單	密碼錯誤	聯繫供應商
校正錯誤	電極老化標準液過期	請更換電極更換標準液
開機顯示 EEPROM ERROR	記憶儲存晶片故障	聯繫供應商